

福岡県医発第1637号(地)

平成17年12月9日



各医師会長 殿

福岡県医師会
会長 竹嶋 康 弘



病院における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査の
最終報告及び今後の対応について

今般、標記実態調査及びその追加調査の結果がまとまり、アスベストに係る今後の対応について別添のとおり厚生労働省より日本医師会を通じ通知がありましたので、お知らせいたします。

本通知は、実態調査及びその追加調査の結果、「ばくろのおそれがある場所」を保有し、措置状況が「措置予定」や「未定」となっていた病院を対象に、標記調査後、アスベストの除去、封じ込めや囲い込み等の措置がなされたかについて、本年末の状況を把握しようというものです。

また、その結果、「措置済」となった病院は改めてその旨公表することを検討するとされております。

なお、アスベストの使用の有無を分析調査中の病院についても、アスベスト調査や追加調査と同様の対応が求められております。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了解いただくとともに貴会会員病院にご周知いただき、アスベスト(石綿)等の粉じんの飛散によりばく露の恐れがある該当病院に対しては速やかに適切な処置を講ずるよう、ご指導方よろしくお願い申し上げます。

小郡三井医師会より

担当理事 毛利康茂・島田昇二郎



(地I150)

平成17年12月5日

都道府県医師会

担 当 理 事 殿

日本医師会常任理事

土 屋



アスベストに係る今後の対応について

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、厚生労働省による病院における吹付けアスベスト等使用実態調査（アスベスト調査）及びその追加調査の結果報告につきましては、平成17年11月30日（地I144F）の文書を以って、貴会にご連絡申し上げたところであります。

今般、同調査結果報告を受け、厚生労働省医政局指導課より各都道府県衛生主管部（局）長宛に、今後の対応について通知が発出されました。

同通知は、アスベスト調査及び追加調査の結果、「ばく露のおそれがある場所」を保有し、措置状況が「措置予定」や「未定」となっていた病院を対象に、アスベストの除去、封じ込めや囲い込み等の措置が調査後になされたかについて、本年末の状況を把握しようというものです。その結果、「措置済」となった病院は改めてその旨公表することを検討するとされております。

今回の措置状況の把握の対象病院（「措置予定」、「未定」）は約300施設になり、また、今後も引き続き同様の状況把握が行われる見込みです。

なお、アスベストの使用の有無を分析調査中の病院についても、アスベスト調査や追加調査と同様の対応が求められております。

つきましては、貴会及び該当病院におかれましても、多大な負担となり誠に恐縮ではありますが、ご了知いただき、本件の措置状況の把握につき適切なご対応の程よろしくお願い申し上げます。



事 務 連 絡

平成17年11月29日

(社) 日本医師会会長 殿

厚生労働省医政局指導課

病院における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査の
最終報告結果の公表及び今後の対応について

「病院における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査について」（平成17年8月1日医政発第0801004号医政局長通知）等に基づき行っております病院における吹付けアスベスト等使用実態調査に、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。

このたび、最終報告の結果及び平成17年10月31日付でお願いしました病院等における吹付けアスベスト等使用実態調査における「ばく露のおそれがある場所を有する病院」に係る追加調査の結果をとりまとめ公表（個別病院名等詳細版については、厚生労働省ホームページに掲載）するとともに、アスベスト調査の最終報告及び追加調査の結果を踏まえ、アスベストに係る今後の対応について措置状況別の対応及び報告等を求めることとし、別添のとおり各都道府県衛生主管部（局）長あて通知を発出いたしましたのでご連絡いたします。

つきましては、アスベスト対策の重要性をご理解いただき、引き続きご協力を賜りますよう何とぞお願い申し上げます。



各 都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医政局指導課長

病院における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査の
最終報告結果の公表及び今後の対応について（通知）

病院におけるアスベスト（石綿）対策については、従来より適切な対応をお願いしてきたところですが、アスベスト（石綿）被害が社会問題化していることに鑑み、患者等の安全対策に万全を期すために、平成17年8月1日付の通知により「病院における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査」（以下「アスベスト調査」という。）をお願いし、先般、中間報告の結果を公表しお知らせしたところです。

今般、別添のとおり、アスベスト調査の最終報告の結果及び平成17年10月31日付でお願いしました病院等における吹付けアスベスト等使用実態調査における「ばく露のおそれがある場所を有する病院」に係る追加調査（以下「追加調査」という。）の結果をとりまとめ、公表（個別病院名等詳細版については、厚生労働省ホームページに掲載）しましたので通知します。

なお、アスベストにかかる当面の対応等については、「病院における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査の中間報告の結果及び当面の対応について」（平成17年10月4日付）及び「病院における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査の中間報告を踏まえた今後の対応について」（平成17年10月17日付）等により通知しているとおり、「既存吹付けアスベスト等のうち、「措置済状態」ではなく、吹付けアスベスト（石綿）等の損傷、劣化等によるアスベスト（石綿）等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所」を保有する病院においては、直ちにアスベスト（石綿）等の除去を行うなど、法令等に基づき適切な措置を講ずるよう指導方お願いしているところですが、アスベスト調査の最終報告及び追加調査の結果を踏まえ、アスベストに係る今後の対応については、下記事項に留意等の上、引き続き適切に対応していただきますようお願いいたします。

また、今回の最終報告結果において、分析調査中の病院、措置状況が措置予定又は未定の病院については、下記に記載のとおり、その後の状況把握に努め、措置状況等を報告いただきますようお願いいたします。おって、これらの病院の措置状況等について、改めて個別病院名を含め公表することを検討しており、その旨該当病院に周知していただくようお願いいたします。

記

1. 基本的対応

アスベスト調査及び追加調査の結果報告として、「ばく露のおそれがある場所」を保有し、措置状況が「措置予定」、「未定」となっている病院（以下「要措置病院」という。）については、直ちにアスベストの除去、封じ込め、囲い込みを行うなど、法令等に基づき適切な措置を講ずるよう引き続き指導していくとともに措置状況等の継続的な把握に努め、最終的に措置済の確認を得ることが不可欠です。

また、アスベスト調査の分析調査中の病院については、アスベストの保有状況を明らかにし、状況に応じた適切な指導が必要です。

2. 分析調査中の病院への対応について

分析調査結果により、アスベストが使用されていることが判明した場合には、別紙1の内容を更新の上、別紙2を作成していただき、平成18年1月12日（木）までにメールにて提出していただくようお願いします。

また、そのうちアスベスト等の飛散によりばく露のおそれがある場所を有する病院については、追加調査を実施し、別紙3及び別紙4（11月10日までに国へ提出済み）の内容を更新の上、平成18年1月12日（木）までにメールにて提出していただくようお願いします。

なお、個別病院名の公表については、今回公表と同様に行いますので、当該追加調査病院への周知方お願いいたします。

また、分析調査中の病院については、別途後日その状況についての調査を行う予定ですので申し添えます。（個別病院名の公表も検討しております。）

3. 措置状況別の対応及び報告等について

- （1）追加調査（分析調査中の施設がその後追加調査する場合を含む）の結果として、「措置予定」及び「未定」と回答した病院に対するその後の措置状況の把握等具体的な対応については、次のとおりです。

ア「措置予定」

「措置予定」としている病院については、「措置予定」の内容について把握し、工事中及び具体的に工事日程が決まっていた病院については、「措置済」となったかの確認を、また該当場所を封鎖している場合は、その後の対応について把握し必要な指導をお願いします。

イ「未定」

「未定」としている病院については、工事日程が決まっていない場所を有しているのか、あるいは措置せずに放置しているのかを把握し、前者については、継続的に状況確認に努め、工事日程が決まった段階で、アの「措置予定」と同様に対応するようお願いします。後者については、法令等に基づき適切な措置を講ず

るよう病院の管理者に重ねて指導するとともに、必要に応じて関係部局と十分連携のうえ対応するようお願いします。

- (2) 追加調査の調査票提出以後、措置状況の確認により「措置済」が明らかとなった場合には、別紙3及び別紙4(11月10日までに国へ提出済み)の内容を更新し、併せて、病院名、措置終了年月日等を別紙5により当課へ平成17年末現在とりまとめ分として、平成18年1月12日(木)までに提出していただくようお願いします。

追加調査の調査票提出以後、措置済となった場合には、改めて公表することを検討しており、その旨要措置病院及び未回答病院に周知していただくようお願いします。

4. 個別病院名の公表に伴う問い合わせ等への対応について

ばく露のおそれがある場所を有する病院については、吹付けアスベスト等の存在とその状態、立入禁止等の措置状況及び今後の対応方針等について、患者など関係者等に対し説明を行うなど、適切な情報提供を行うよう指導しているところですが、特に今般の個別公表病院においては、患者等の不安等を解消するよう改めて詳細に説明するなど適切に対応するよう指導方お願いします。

5. 適切な措置を講じない病院への対応について

アスベスト追加調査における措置状況が「未定」としている病院については、前述のとおり、継続的な状況把握、確認に努め、状況に応じた指導が必要です。継続的かつ強力な指導にもかかわらず、法令等に基づき適切な措置を講じない等の病院については、医療法第25条に基づく立入検査部門と十分連携のうえ、必要に応じて改善命令を行うなどの対応をお願いします。

6. アスベストにかかる病院の安全管理等について

吹付けアスベスト等がある場所を有しているが、現在飛散のおそれがない場合であっても、今後、経年変化で吹付けアスベスト層に劣化や損傷が生じたり、露出面にある吹付けアスベスト等をひっかくなどにより破損した際にはアスベスト繊維が飛散するおそれがある状態になることから、改めて職員、患者等に周知徹底を図るとともに、吹付けアスベスト等の状態について、飛散のおそれがないかどうかを定期的に把握、確認し、必要な措置を講ずる等病院の適切な維持管理、安全管理に努めるよう指導方お願いします。

なお、アスベスト調査においては、通常の使用状態では、アスベスト等が板状に固められた建材の危険性は低いと考えられることから、アスベスト(石綿)を含有するボード類、床材及び保温材等は調査対象外としたところですが、これらについても関係法令等に基づき、使用状況の把握に努めるなど適切に対処する必要がありますので、併せて指導方お願いします。

7. 関係部局との連携について

各自治体におけるアスベスト問題への対応については、総合的な視点に立って対策が進められているところですが、病院におけるアスベスト対策についても総合的な対策の一環として、建設、環境、労働、民生等の関係部局と緊密な連携・協力のもと適切に推進していただくようお願いします。

8. 相談窓口の紹介等について

アスベスト問題への対応にかかる病院からの各種相談等については、所管部局等において、対応していただいているところですが、アスベスト相談窓口が開設されている場合には、これにかかる情報提供も含めて、引き続き適切な対応をお願いします。

なお、今般の個別病院名公表に伴い、アスベストに関する健康上の不安を抱く病院の患者等や近隣住民等から相談があった場合には、関係部局と連携し、必要に応じ保健所及び労災病院等に設置される専門の健康相談窓口を紹介していただくようお願いします。

(参考)

- 厚生労働省所管公共施設吹付けアスベスト等使用実態調査の調査結果について
(<http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/houdou/051129.html>)

病院における吹付けアスベスト等 使用実態調査報告について

I. 趣 旨

「病院における吹付けアスベスト等使用実態調査について」（平成17年8月1日付通知）等に基づき、調査対象病院について報告をまとめたもの

II. 対象病院

- 1) 大学病院を除く全ての病院
- 2) 都道府県より報告のあった病院について集計したもの

III. 調査対象建材

平成8年度以前に竣工（改修工事を含む）した建築物に使用されている、吹付けアスベスト、吹付けロックウール、吹付けひる石等

IV. 報告の結果

1. 調査対象（平成8年度以前の建築物）病院数 7,805 に対し、アスベストの使用状況の有無が判明した病院数は 6,976（回答割合は89.4%）である。また、現段階において分析調査中の病院数は 829（調査対象病院数に対する割合は10.6%）である。

（注1） 未回答の病院はゼロ

（注2） 大学病院を除く全ての病院数は8,858

2. 調査回答病院数のうち、	6,976 (100.0%)
① 吹付けアスベスト等のある病院	2,051 (29.4%)
② ①のうち、措置済み状態にある病院	1,202 (17.2%)
③ ①のうち、石綿等の粉じんの飛散により、 ばく露のおそれのない病院	928 (13.3%)
④ ①のうち、石綿等の粉じんの飛散により、 ばく露のおそれのある場所を有する病院	324 (4.6%)
⑤ ④のうち、患者の利用する場所を有する病院	28 (0.4%)
うち 措置済み	6
措置予定	22
未定	0
⑥ ④のうち、患者の利用がない場所を有する病院	311 (4.5%)
うち 措置済み	13
措置予定	288
未定	10

（注3）（%）は調査回答病院数に対する率を計上。

（注4）それぞれの調査項目に重複する病院があるため、②③④の病院数の合計と①の病院数とは一致しない。
また、⑤⑥の病院数の合計と④の病院数も一致しない。

（注5）⑤及び⑥について、「措置済み」には、除去、囲い込み、封じ込めのいずれかの措置をとった場所のみを有する病院数を計上。（8月1日付調査通知に基づく調査以降に措置したもの）

「措置予定」には、工事中及び具体的に工事日程が決まっている場所を有する病院数を計上。（工事日程が決まっているか否かに関わらず、該当場所の利用を停止し封鎖している場合は「措置予定」とする）

「未定」には、工事日程が決まっていない場所を有する病院数を計上。

なお、1つの病院で「措置済み」「措置予定」「未定」の場所が混在する場合は、「措置予定」に計上。

備考： 石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれのある場所を有する病院に対しては、8月1日付の実態調査の通知及び10月4日、10月17日付通知においても、「直ちに石綿等の除去を行うなど法令に基づき適切な措置を講ずること」としているところである。

病院における吹付けアスベスト等使用実態調査報告について

病院区分	全病院数	調査対象 病院数	回答病院数	吹付けアスベスト (石綿)等がある 場所を有する病 院 (①)	左記(①)のうち、 措置済状態にあ る場所を有する 病院 (②)	左記(①)のうち、措置済状態ではないもの		分析調査中の 病院数
						損傷、劣化等によ る石綿等の粉じん の飛散により、ばく 露のおそれがない 場所を有する病院 数(③)	損傷、劣化等によ る石綿等の粉じん の飛散により、ばく 露のおそれがある 場所を有する病院 数(④)	
病 院	8,858	7,805	6,976 (100.0%)	2,051 (29.4%)	1,202 (17.2%)	928 (13.3%)	324 (4.6%)	829
		<100.0%>	<89.4%>	<26.3%>	<15.4%>	<11.9%>	<4.2%>	<10.6%>

【注記事項】

- ※1. 「全病院数」とは、各都道府県が把握している大学病院を除いた病院の総数をいう。
- ※2. 「調査対象病院数」とは、各都道府県が把握している、平成8年度以前に竣工した調査対象病院数をいう。
- ※3. 「回答病院数」とは、各都道府県へ調査報告のあった病院数をいう。(分析調査中と回答があったものを除く。)
- ※4. ①欄には、吹付けアスベスト等が使用されている場所を有する病院数を記入している。
- ※5. ②欄には、①に示すもののうち、「封じ込め状態」又は「囲い込み状態」(以下「措置済状態」という。)にある場所を有する病院数を記入している。
- ※6. ③欄には、①に示すもののうち、「措置済状態」ではないが、吹付けアスベスト(石綿)等の損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがない場所を有する病院数を記入している。
- ※7. ④欄には、①に示すもののうち、「措置済状態」ではなく、吹付けアスベスト(石綿)等の損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院数を記入している。
- ※8. それぞれの調査項目に重複する病院があるため、②③④の病院数の合計と①の病院数とは一致しない。
- ※9. ばく露のおそれがある病院としてあげられるものの中には、患者が利用しない場所も含まれている。
- ※10. (%)は回答病院数に対する率、< %>は調査対象病院数に対する率を計上。

【備考1】

「④ばく露のおそれのある場所」を有する病院のうち、
「⑤患者利用あり」の場所を有する病院の状況(追加調査)

	損傷、劣化等 による石綿等 の粉じんの飛 散により、ばく 露のおそれか ある場所を有 する病院数(④)	追加調査 回答病院数 (ア)	(ア)のうち、 患者の利用す る場所を有す る病院数 (イ)	(ア)のうち、 患者の利用する場所を有する病院数 (ウ)												措置状況 (エ)		
				1) 病室	2) 手術室	3) 診察室	4) 処置室	5) 機能訓練室	6) 食堂	7) 談話室	8) 浴室	9) 廊下	10) 待合室	11) 駐車場	12) その他	措 置 済	措 置 予 定	未 定
病 院	324	324	28 (100.0%)	2 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (10.7%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	3 (10.7%)	7 (25.0%)	1 (3.6%)	2 (7.1%)	16 (57.1%)	6 (21.4%)	22 (78.6%)	0 (0.0%)
		<100.0>	<8.6>	<0.6>	<0.0>	<0.0>	<0.0>	<0.9>	<0.3>	<0.0>	<0.9>	<2.2>	<0.3>	<0.6>	<4.9>	<1.9>	<6.8>	<0.0>

【注記事項】

※1. 1つの病院で複数種類の場所に該当することがあることから(ウ)欄の合計と(イ)欄とは一致しない。

※2. 「措置済」欄には、除去、囲い込み、封じ込めのいずれかの措置をとった場所のみを有する病院数を計上。(8月1日付調査通知に基づく調査以降に措置したもの)

「措置予定」欄には、工事中及び具体的に工事日程が決まっている場所を有する病院数を計上。(工事日程が決まっているか否かに関わらず、該当場所の利用を停止し封鎖している場合は「措置予定」とする)

「未定」欄には、工事日程が決まっていない場所を有する病院数を計上。

なお、1つの病院等で「措置済」「措置予定」「未定」の場所が混在する場合は、「措置予定」欄に計上。

※3. < >は、追加調査回答病院数に対する率を計上。

※4. ()は、(イ)に対する率を計上。

【備考2】

「④ばく露のおそれのある場所」を有する病院のうち、
「⑥患者利用なし」の状況(追加調査)

	損傷、劣化等による石棉等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院数 (④)	追加調査 回答病院数 (ア)	(ア)のうち、患者の利用がない場所を有する病院数 (イ)	(ア)のうち、 患者の利用がない場所を有する病院数 (ウ)							措置状況 (エ)		
				13) ボイラー室	14) 室エレベータ機械	15) ベントリフト機械室(エレベータ機械室を除く)	16) 倉庫	17) 職員宿舎	18) 医務所関係職種等	19) その他	措 置 済	措 置 予 定	未 定
病 院	324	324 <100.0%>	311 (100.0%) <96.0%>	123 (39.5%) <38.0%>	69 (22.2%) <21.3%>	162 (52.1%) <50.0%>	46 (14.8%) <14.2%>	9 (2.9%) <2.8%>	1 (0.3%) <0.3%>	100 (32.2%) <30.9%>	13 (4.2%) <4.0%>	288 (92.6%) <88.9%>	10 (3.2%) <3.1%>

【注記事項】


- ※1. 1つの病院で複数種類の場所に該当することがあることから(ウ)欄の合計は(イ)欄とは一致しない。
- ※2. 「措置済」欄には、除去、囲い込み、封じ込めのいずれかの措置をとった場所のみを有する病院数を計上。(8月1日付調査通知に基づく調査以降に措置したもの)
- 「措置予定」欄には、工事中及び具体的に工事日程が決まっている場所を有する病院数を計上。(工事日程が決まっているか否かに関わらず、該当場所の利用を停止し封鎖している場合は「措置予定」とする)
- 「未定」欄には、工事日程が決まっていない場所を有する病院数を計上。
- なお、1つの病院等で「措置済」「措置予定」「未定」の場所が混在する場合は、「措置予定」欄に計上。
- ※3. < >は、追加調査回答病院数に対する率を計上。
- ※4. ()は、(イ)に対する率を計上。

病院における吹付けアスベスト等使用実態調査報告について（概要）

- ◇ 平成17年8月に大学病院（文部科学省において調査）を除くすべての病院に対し、アスベストの使用実態調査を行ったところ、回答した病院は計6,976カ所（回答割合89.4%）。
- ◇ このうち、「損傷、劣化等によるアスベストの粉じんの飛散により、ばく露のおそれのある場所を有する病院」の数は、324カ所。
- ◇ 一方で、病室、待合室、食堂など患者が日常利用する場所がばく露のおそれがあるとされた病院数は、28カ所。※ばく露のおそれのある場所として多かったのは、ボイラー室、エレベータ機械室、倉庫など。

【病院におけるアスベスト使用状況調査結果】

※複数の場所を有する病院があるため、回答数は一致しない。



病院における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査（詳細結果）

（平成１７年１１月２９日）

○ 全体の状況

・ 各都道府県別	2
・ 各開設者別	4
注記事項	6

【備考】ばく露のおそれのある場所を有する病院に係る追加調査

○ 全体の状況

・ 各都道府県別	8
・ 各開設者別	21
注記事項	29

○ 全体の状況

- 各都道府県別
- 各開設者別

病院におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査
【都道府県別】

都道府県別	全病院数	調査対象病院数	回答病院数	アスベスト(石綿)等 があるもの (①)			左記(①)のうち、 措置済状態にあるもの (②)			左記(①)のうち、措置済状態ではないもの						分析調査中 の病院数
				①-0 病院数	床面積 (㎡)		②-0 病院数	床面積 (㎡)		③-0 病院数	床面積 (㎡)		④-0 病院数	床面積 (㎡)		
					①-1 日常 利用場所	①-2 その他 の場所		②-1 日常 利用場所	②-2 その他 の場所		③-1 日常 利用場所	③-2 その他 の場所		④-1 日常 利用場所	④-2 その他 の場所	
1 北海道	610	530	485	101	79361	10478	52	64283	2089	42	13754	4906	28	1324	3484	45
2 青森県	104	90	85	24	20849	5204	15	17592	4570	9	3256	635	0	0	0	5
3 岩手県	100	92	73	19	11149	2469	10	4515	1182	11	6037	1204	6	598	83	19
4 宮城県	144	114	106	36	10724	2175	14	2450	480	21	7998	1287	7	276	407	8
5 秋田県	76	72	66	21	14689	1746	11	4241	486	11	9678	637	5	770	623	6
6 山形県	68	55	52	16	4826	891	6	3011	100	9	1711	174	3	104	617	3
7 福島県	142	124	108	43	19273	5638	21	10812	601	24	6825	4259	12	1637	778	16
8 茨城県	199	178	168	57	41697	4801	25	29788	312	29	10205	2842	14	1704	1647	10
9 栃木県	114	100	97	26	18140	2593	16	12259	330	8	5881	515	4	0	1748	3
10 群馬県	138	122	115	25	26442	2366	16	17897	174	10	8545	1564	2	0	628	7
11 埼玉県	352	312	298	96	71952	14267	59	63052	9960	33	8900	3576	13	0	732	14
12 千葉県	272	245	227	71	22237	8082	40	18573	1116	32	3463	2747	10	201	4219	18
13 東京都	623	545	438	143	69556	39178	79	47504	27995	54	18976	7436	28	3077	3746	107
14 神奈川県	334	295	269	101	57648	23606	59	42299	5964	45	14204	16739	11	1145	903	26
15 新潟県	134	107	95	31	8390	6175	12	7018	1234	20	1144	4545	5	228	396	12
16 富山県	112	89	82	23	15734	3591	14	15440	275	12	294	2068	4	0	1248	7
17 石川県	103	88	65	36	23850	4517	23	20394	3353	22	3403	986	2	53	178	23
18 福井県	83	66	64	14	773	2148	3	773	92	11	0	2056	0	0	0	2
19 山梨県	59	47	45	9	3132	462	6	3096	343	2	0	92	2	36	27	2
20 長野県	131	118	104	40	48689	4483	25	44848	1136	20	3766	2646	6	76	701	14
21 岐阜県	108	96	87	36	16435	4750	17	7514	1867	24	8921	2883	0	0	0	9
22 静岡県	179	150	130	23	6737	897	16	6225	410	6	512	117	3	0	371	20
23 愛知県	340	285	265	108	78388	23873	69	63448	3263	54	13924	15837	26	1016	4773	20
24 三重県	106	94	55	19	2506	1393	11	2493	627	8	13	766	0	0	0	39
25 滋賀県	60	51	47	18	4600	3002	6	4160	252	12	440	2484	1	0	266	4
26 京都府	165	152	141	61	37601	9139	44	26734	4040	24	10868	4719	6	0	380	11
27 大阪府	541	455	396	177	174831	26600	123	120559	10335	70	51022	14245	26	3250	2021	59
28 兵庫県	344	307	291	86	58707	6182	53	38524	1389	49	20183	4793	0	0	0	16
29 奈良県	74	66	62	15	12433	2505	12	10705	1541	7	1728	747	1	0	218	4

全体の状況(都道府県別)

都道府県別	全病院数	調査対象病院数	回答病院数	アスベスト(石綿)等 があるもの (①)		左記(①)のうち、 措置済状態にあるもの (②)		左記(①)のうち、措置済状態ではないもの						分析調査中 の病院数		
								損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの(③)			損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの(④)					
				①-0 病院数	床面積 (㎡)		②-0 病院数	床面積 (㎡)		③-0 病院数	床面積 (㎡)		④-0 病院数		床面積 (㎡)	
					①-1 日常 利用場所	①-2 その他 の場所		②-1 日常 利用場所	②-2 その他 の場所		③-1 日常 利用場所	③-2 その他 の場所		④-1 日常 利用場所	④-2 その他 の場所	
30 和歌山県	88	84	77	21	11721	3077	13	8992	664	6	2651	1979	7	78	434	7
31 鳥取県	40	34	30	9	3819	1403	6	3777	139	3	42	1158	4	0	107	4
32 島根県	55	49	48	13	16724	5661	6	16311	1240	9	413	4421	0	0	0	1
33 岡山県	177	167	161	46	17490	5926	32	15288	4672	18	2138	893	5	64	361	6
34 広島県	256	224	193	42	21208	3247	29	19725	1147	16	1483	1962	4	0	137	31
35 山口県	146	137	124	36	7009	4289	17	6146	2581	15	726	1076	11	137	633	13
36 徳島県	105	105	88	4	928	308	2	928	0	1	0	65	3	0	243	17
37 香川県	100	90	90	20	3472	942	14	3180	21	2	133	22	10	158	899	0
38 愛媛県	149	141	139	42	28997	2653	32	28854	388	15	143	2265	0	0	0	2
39 高知県	140	116	114	22	4051	3285	10	2396	1456	11	1048	1385	4	607	444	2
40 福岡県	466	413	400	106	50516	8175	66	44586	2063	48	5883	4619	18	47	1493	13
41 佐賀県	106	84	81	19	3653	1550	12	3290	461	11	363	1089	0	0	0	3
42 長崎県	164	150	138	37	17957	4043	21	6183	2008	14	11774	1162	5	0	873	12
43 熊本県	216	198	168	32	15045	2822	16	7754	403	13	6189	1731	12	1102	688	30
44 大分県	160	142	142	36	13295	2291	21	12206	780	19	1045	1266	3	44	246	0
45 宮崎県	145	116	109	25	8270	1949	16	8061	1257	11	209	692	0	0	0	7
46 鹿児島県	273	258	246	41	22500	6707	20	17137	2521	25	5363	4186	0	0	0	12
47 沖縄県	90	85	73	10	3460	1697	7	3162	805	3	235	625	3	63	267	12
小 計	8691	7638	6937	2036	1211468	283241	1197	918182	108121	919	275490	138101	314	17796	37018	701

注) 上記は都道府県を通じて把握した病院の数であり、それ以外の病院(国立高度専門医療センター等)は含まれていない。

<参考:全体の状況>

都道府県別	全病院数	調査対象病院数	回答病院数	① アスベスト(石綿)等 があるもの (①)		② 左記(①)のうち、 措置済状態にあるもの (②)			③ 左記(①)のうち、措置済状態ではないもの						分析調査中 の病院数	
				①-0 病院数	床面積 (㎡)		②-0 病院数	床面積 (㎡)		③-0 病院数	床面積 (㎡)		④-0 病院数	床面積 (㎡)		
					①-1 日常 利用場所	①-2 その他 の場所		②-1 日常 利用場所	②-2 その他 の場所		③-1 日常 利用場所	③-2 その他 の場所		④-1 日常 利用場所		④-2 その他 の場所
					損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの(③)			損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの(④)								
合 計	8858	7805	6976	2051	1233830	285966	1202	921938	110251	928	292608	138520	324	19284	37194	829

病院におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査
【開設者別】

開設者別	全病院数	調査対象病院数	回答病院	アスベスト(石綿)等 があるもの (①)			左記(①)のうち、 措置済状態にあるもの (②)			左記(①)のうち、措置済状態ではないもの						分析調査中 の病院数
										換気、劣化等による石綿等の粉じんの飛散によ り、ばく露のおそれがないもの(③)			換気、劣化等による石綿等の粉じんの飛 散により、ばく露のおそれがあるもの(④)			
				①-0 病院数	床面積 (㎡)		②-0 病院数	床面積 (㎡)		③-0 病院数	床面積 (㎡)		④-0 病院数	床面積 (㎡)		
					①-1 日常 利用場所	①-2 その他 の場所		②-1 日常 利用場所	②-2 その他 の場所		③-1 日常 利用場所	③-2 その他 の場所		④-1 日常 利用場所	④-2 その他 の場所	
1 厚生労働省	22	22	22	10	20291	2410	3	3725	1929	5	16291	355	6	275	126	0
2 法務省	6	5	5	2	363	0	2	348	0	1	15	0	0	0	0	0
3 宮内庁	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 防衛庁	17	16	14	4	2266	243	2	121	85	4	2145	158	0	0	0	2
5 日本郵政公社	13	12	12	2	4	454	2	4	280	1	0	174	0	0	0	0
6 独立行政法人	186	182	45	25	23046	11024	12	8787	250	22	11951	3570	14	2308	7204	137
7 都道府県	292	260	194	54	18806	19933	19	7764	2429	39	10395	16096	8	648	1408	66
8 市町村	764	661	591	198	125449	45168	90	86884	6605	112	36245	34023	28	2320	4540	70
9 日赤	92	83	72	30	26415	4849	15	13408	937	13	11838	2048	9	1169	1864	11
10 済生会	77	68	63	14	13025	973	10	8082	612	6	4907	161	4	36	199	5
11 厚生連	122	105	87	36	29929	8394	24	23422	3059	23	5082	3872	13	1425	1463	18
12 北社協	7	5	5	3	3469	523	1	3272	359	1	197	33	1	0	131	0
13 全社連	49	44	41	11	7977	2339	5	1621	26	4	4361	83	7	1995	2230	3
14 厚生団	7	6	6	4	2389	1055	4	2389	232	1	0	695	1	0	127	0
15 船員保険会	4	4	4	2	1909	216	1	36	0	1	92	0	2	1781	216	0
16 海員被済会	8	6	6	4	551	428	2	494	33	2	57	213	2	0	182	0
17 国共連	36	31	28	17	4666	21579	9	1780	20211	9	2842	825	7	44	542	3
18 地共連	10	8	8	3	10009	1272	3	8998	1036	1	0	235	1	1011	0	0
19 私学事業団	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 農漁共組	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 健保連	18	16	16	8	3114	8940	5	1528	7881	4	1321	907	1	265	151	0
22 国保連	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 公益法人	383	324	291	118	101092	21484	81	88110	9856	51	12067	7835	22	915	3793	33
24 医療法人	5684	4985	4604	1252	678400	105851	757	545563	36928	518	128515	57206	177	4322	11717	381
25 社福法人	182	155	134	43	25795	3877	25	14116	1244	20	11340	2138	4	339	496	21

全体の状況(開設者別)

開設者別	全病院数	調査対象病院数	回答病院	アスベスト(石綿)等 があるもの (①)			左記(①)のうち、 措置済状態にあるもの (②)			左記(①)のうち、措置済状態ではないもの						分析調査中 の病院数
										損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散によ り、ばく露のおそれがないもの(③)			損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛 散により、ばく露のおそれがあるもの(④)			
				①-0 病院数	床面積 (㎡)		②-0 病院数	床面積 (㎡)		③-0 病院数	床面積 (㎡)		④-0 病院数	床面積 (㎡)		
					①-1 日常 利用場所	①-2 その他 の場所		②-1 日常 利用場所	②-2 その他 の場所		③-1 日常 利用場所	③-2 その他 の場所		④-1 日常 利用場所	④-2 その他 の場所	
26 その他の法人	50	40	39	14	3485	1004	7	2048	69	9	1290	673	2	147	262	1
27 生協組合	80	73	58	27	22475	6655	19	22363	5902	9	112	635	2	0	118	15
28 会社	55	53	47	23	11975	8021	12	8912	4886	13	3063	2942	3	0	193	6
29 個人	690	638	581	147	96928	9276	92	68162	5401	59	28483	3640	10	283	235	57
合 計	8858	7805	6976	2051	1233830	285966	1202	921938	110251	928	292608	138520	324	19284	37194	829

【注記事項】

- ※1. 「全病院数」とは、各都道府県が把握している、大学病院を除いた病院の総数をいう。
- ※2. 「調査対象病院数」とは、各都道府県が把握している、平成8年度以前に竣工した調査対象病院数をいう。
- ※3. 「回答病院数」とは、各都道府県へ調査報告のあった病院数をいう。(分析調査中と回答があったものを除く。)
- ※4. ①欄には、吹付けアスベスト等が使用されている場所を有する病院数を記入している。
- ※5. ②欄には、①に示すもののうち、「封じ込め状態」又は「囲い込み状態」(以下「措置済状態」という。)にある場所を有する病院数を記入している。
- ※6. ③欄には、①に示すもののうち、「措置済状態」ではないが、吹付けアスベスト(石綿)等の損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがない場所を有する病院数を記入している。
- ※7. ④欄には、①に示すもののうち、「措置状態」ではなく、吹付けアスベスト(石綿)等の損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院数を記入している。
- ※8. それぞれの調査項目に重複する病院があるため、②③④の病院数の合計と①の病院数とは一致しない。
- ※9. ばく露のおそれがある病院としてあげられるものの中には、患者が利用しない場所も含まれている。

【備考】ばく露のおそれのある場所を有する病院に係る追加調査

○ 全体の状況

- 各都道府県別
- 各開設者別

ばく露のおそれのある場所を有する病院に係る追加調査
【都道府県別】

都道府県	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散によりばく露のおそれがあるもの(④)	追加調査 回答施設数	措置状況	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし						
				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)
	病院数			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機械室	機械室(エレベーター機械室を除く)	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他
1 北海道	28	28	措置済																			
			措置予定													16	10	13	3			6
			未定																			
2 青森県	0	0	措置済																			
			措置予定																			
			未定																			
3 岩手県	6	6	措置済													1		1				1
			措置予定						1			1				3		1				1
			未定																			

全体の状況(都道府県別)

都道府県	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散によりばく露のおそれがあるもの(④)	追加調査 回答施設数	措置状況	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし						
				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)
				病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベーター機械室	機械室(エレベーター機械室を除く)	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他
4 宮城県	7	7	措置済														1	1				1
			措置予定													3	1	3	1	1		1
			未定																			
5 秋田県	5	5	措置済																			
			措置予定					1			1	1			1	2	1	3	1			2
			未定																			
6 山形県	3	3	措置済																			
			措置予定													2	1	2				2
			未定																			
7 福島県	12	12	措置済													1	1	1	1			1
			措置予定												1	6	3	5	2			4
			未定																			

全体の状況(都道府県別)

都道府県	損傷、劣化等による石綿等の粉じん の飛散によりばく 露のおそれがある もの(④)	追加調査 回答施設数	措置状況	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし						
				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)
	病院数			病 室	手 術 室	診 察 室	処 置 室	機 能 訓 練 室	食 堂	談 話 室	浴 室	廊 下	待 合 室	駐 車 場	そ の 他	ボ イ ラ ー 室	エ レ ベ ー タ 機 械 室	機 械 室 (エ レ ベ ー タ ー 機 械 室 を 除 く)	倉 庫	職 員 宿 舎	医 療 関 係 職 種 等 養 成 所	そ の 他
8 茨城県	14	14	措置済												2							
			措置予定										1		1	3		10		1		2
			未 定																			
9 栃木県	4	4	措置済																			
			措置予定													1	1	3		1		2
			未 定																			
10 群馬県	2	2	措置済																			
			措置予定															1				1
			未 定																			
11 埼玉県	13	13	措置済															1				
			措置予定													3	2	5	2			1
			未 定													1	1					

全体の状況(都道府県別)

都道府県	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散によりばく露のおそれがあるもの(④) 病院数	追加調査 回答施設数	措置状況	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし						
				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)
				病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベーター機械室	機械室(エレベーター機械室を除く)	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他
12 千葉県	10	10	措置済															1				
			措置予定												1	2	4	4	5			2
			未定																			
13 東京都	28	28	措置済	1								1			2	1	1					2
			措置予定	1										2	2	9	5	8	3	1		8
			未定																			
14 神奈川県	11	11	措置済																			
			措置予定													4		7	1	1		3
			未定																			
15 新潟県	5	5	措置済												1	1	1	1				2
			措置予定												1		1	3				
			未定																			

全体の状況(都道府県別)

都道府県	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散によりばく露のおそれがあるもの(④)	追加調査 回答施設数	措置状況	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし						
	1)			2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	
	病 室			手 術 室	診 察 室	処 置 室	機 能 訓 練 室	食 堂	談 話 室	浴 室	廊 下	待 合 室	駐 車 場	そ の 他	ボ イ ラー 室	エ レ ベ ー タ 機 械 室	機 械 室 (エ レ ベ ー タ 機 械 室 を 除 く)	倉 庫	職 員 宿 舎	医 療 関 係 職 種 等 養 成 所	そ の 他	
16 富山県	4	4	措置済																			
			措置予定												1		3				1	
			未 定																			
17 石川県	2	2	措置済																			
			措置予定											1	2							
			未 定																			
18 福井県	0	0	措置済																			
			措置予定																			
			未 定																			
19 山梨県	2	2	措置済																			
			措置予定											1	1							
			未 定																			

全体の状況(都道府県別)

都道府県	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散によりばく露のおそれがあるもの(④)	追加調査 回答施設数	措置状況	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし						
	1)			2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	
	病室			手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベーター機械室	機械室(エレベーター機械室を除く)	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他	
20 長野県	6	6	措置済													1		1				1
			措置予定								1					3	2	3	2			1
			未定																			
21 岐阜県	0	0	措置済																			
			措置予定																			
			未定																			
22 静岡県	3	3	措置済												1	1					1	
			措置予定														1					1
			未定																			
23 愛知県	26	26	措置済																			
			措置予定													7	9	18	4			
			未定																			

全体の状況(都道府県別)

都道府県	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散によりばく露のおそれがあるもの(④) 病院数	追加調査 回答施設数	措置状況	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし						
				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)
				病 室	手 術 室	診 察 室	処 置 室	機 能 訓 練 室	食 堂	談 話 室	浴 室	廊 下	待 合 室	駐 車 場	そ の 他	ボ イ ラ ー 室	エレベータ機械室	機械室(エレベーター機械室を除く)	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他
24 三重県	0	0	措置済																			
			措置予定																			
			未定																			
25 滋賀県	1	1	措置済																			
			措置予定													1		1				
			未定																			
26 京都府	6	6	措置済																			
			措置予定													2	1	3	1			1
			未定																			
27 大阪府	26	26	措置済					1														
			措置予定										2		2	10	6	11	3	2		13
			未定																			

全体の状況(都道府県別)

都道府県	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散によりばく露のおそれがあるもの(④)	追加調査 回答施設数	措置状況	⑤患者利用あり												⑤患者利用なし						
				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)
				病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベーター機械室	機械室(エレベーター機械室を除く)	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等兼成所	その他
28 兵庫県	0	0	措置済																			
			措置予定																			
			未定																			
29 奈良県	1	1	措置済																			
			措置予定													1						
			未定																			
30 和歌山県	7	7	措置済																			
			措置予定													3	2	5	1			1
			未定																			
31 鳥取県	4	4	措置済														1	1				1
			措置予定													1		1				1
			未定																			1

全体の状況(都道府県別)

都道府県	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散によりばく露のおそれがあるもの(④)	追加調査 回答施設数	措置状況	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし						
	1)			2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	
	病室			手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベーター機械室	機械室(エレベーター機械室を除く)	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他	
32 島根県	0	0	措置済																			
			措置予定																			
			未定																			
33 岡山県	5	5	措置済																			
			措置予定												2		4					
			未定																			
34 広島県	4	4	措置済																			
			措置予定														3					
			未定																			
35 山口県	11	11	措置済																			
			措置予定													3	2	2	3			
			未定																			

全体の状況(都道府県別)

都道府県	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散によりばく露のおそれがあるもの(④)	追加調査 回答施設数	措置状況	⑤患者利用あり												⑤患者利用なし						
	1)			2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	
	病室			手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機械室	機械室(エレベーター機械室を除く)	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他	
36 徳島県	3	3	措置済																			
			措置予定												1	1		1			1	
			未定																			
37 香川県	10	10	措置済																		1	
			措置予定					1							3	1	3	2			3	
			未定																		1	
38 愛媛県	0	0	措置済																			
			措置予定																			
			未定																			
39 高知県	4	4	措置済																			
			措置予定												2	1	2				2	
			未定												1							

全体の状況(都道府県別)

都道府県	損傷、劣化等による 石棉等の粉じんの 飛散によりばく 露のおそれがある もの(④)	追加調査 回答施設数	措置状況	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし						
				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)
	病 室			手 術 室	診 察 室	処 置 室	機 能 訓 練 室	食 堂	談 話 室	浴 室	廊 下	待 合 室	駐 車 場	そ の 他	ボ イ ラ ー 室	エ レ ベ ー タ 機 械 室	機 械 室 (エ レ ベ ー タ 機 械 室 を 除 く)	倉 庫	職 員 宿 舎	医 療 関 係 職 種 等 養 成 所	そ の 他	
40 福岡県	18	18	措置済								1							1				
			措置予定												9	3	6	1				
			未 定																			
41 佐賀県	0	0	措置済																			
			措置予定																			
			未 定																			
42 長崎県	5	5	措置済																			
			措置予定												3	1	4					
			未 定																			
43 熊本県	12	12	措置済													1	1					
			措置予定												4	3	5	2				
			未 定																			

全体の状況(都道府県別)

都道府県	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散によりばく露のおそれがあるもの(④)	追加調査 回答施設数	措置状況	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし						
				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)
				病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベーター機械室	機械室(エレベーター機械室を除く)	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他
44 大分県	3	3	措置済																			
			措置予定										1					2	1			
			未定																			
45 宮崎県	0	0	措置済																			
			措置予定																			
			未定																			
46 鹿児島県	0	0	措置済																			
			措置予定																			
			未定																			
47 沖縄県	3	3	措置済															1	1			
			措置予定													1	1	1				1
			未定																			

全体の状況(都道府県別)

都道府県	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散によりばく露のおそれがあるもの(④)	追加調査 回答施設数	措置状況	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし						
				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)
	病院数			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベーター機械室	機械室(エレベーター機械室を除く)	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他
小 計	314	314	措置済	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	5	6	6	10	4	0	0	13
			措置予定	1	0	0	0	2	1	0	2	5	1	2	11	114	62	146	39	7	0	81
			未 定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2

注)上記は都道府県を通じて把握した病院の数であり、それ以外の病院(国立高度専門医療センター等)は含まれていない。

<参考:全体の状況>

	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散によりばく露のおそれがあるもの(④)	追加調査 回答施設数	措置状況	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし						
				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)
	病院数			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベーター機械室	機械室(エレベーター機械室を除く)	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他
合 計	324	324	措置済	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	5	6	6	10	4	0	0	13
			措置予定	1	0	0	0	2	1	0	2	6	1	2	11	114	62	146	40	7	0	83
			未 定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	6	2	2	1	4

ばく露のおそれのある場所を有する病院に係る追加調査
【開設者別】

開設者	措置状況	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし						
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)
		病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機械室	機械室(エレベーター機械室を除く)	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他
1 厚生労働省	措置済																			
	措置予定										1									1
	未定															3		1		1
2 法務省	措置済																			
	措置予定																			
	未定																			
3 宮内庁	措置済																			
	措置予定																			
	未定																			

開設者	措置状況	⑤患者利用あり												⑤患者利用なし						
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)
		病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機械室	機械室（エレベータ―機械室を除く）	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他
4 防衛庁	措置済																			
	措置予定																			
	未定																			
5 日本郵政公社	措置済																			
	措置予定																			
	未定																			
6 独立行政法人	措置済											1								
	措置予定											1	3	2	8	1	2			8
	未定												1		3	2	1	1		1
7 都道府県	措置済																			
	措置予定								1					1	2	3	2			4
	未定													1						

開設者	措置状況	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし						
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)
		病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機械室	機械室(エレベーター機械室を除く)	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他
8 市町村	措置済												1	1	1	4				3
	措置予定													12	4	16	2	1		4
	未定																			
9 日赤	措置済													1	1	1				2
	措置予定													2	1	5	1	1		4
	未定																			
10 済生会	措置済																			
	措置予定													1		1				3
	未定																			
11 厚生連	措置済													1		1				1
	措置予定					1			1	1			1	7	5	7	5			2
	未定																			

開設者	措置状況	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし						
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)
		病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機械室	機械室(エレベーター機械室を除く)	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他
12 北社協	措置済																			
	措置予定													1						
	未定																			
13 全社連	措置済															1				
	措置予定												1	4	1	5	3			1
	未定																			
14 厚生団	措置済																			
	措置予定															2	2			1
	未定																			
15 船員保険会	措置済																			
	措置予定									1			1	1	1	2		1		1
	未定																			

開設者	措置状況	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし						
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)
		病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベーター機械室	機械室(エレベーター機械室を除く)	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他
16 海員被済会	措置済																			
	措置予定													1	1	2				
	未定																			
17 国共連	措置済																			
	措置予定									1				1	2	4		1		
	未定																			
18 地共連	措置済																			
	措置予定													1						
	未定																			
19 私学事業団	措置済																			
	措置予定																			
	未定																			

開設者	措置状況	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし						
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)
		病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベーター機械室	機械室(エレベーター機械室を除く)	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他
20 農漁共組	措置済																			
	措置予定																			
	未定																			
21 健保連	措置済																			
	措置予定												1		1	1	1			1
	未定																			
22 国保連	措置済																			
	措置予定																			
	未定																			
23 公益法人	措置済	1								1										
	措置予定													8	5	10	4			5
	未定																			

開設者	措置状況	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし						
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)
		病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機械室	機械室(エレベーター機械室を除く)	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他
24 医療法人	措置済					1			1				3	3	4	3	4			6
	措置予定	1				1	1			2	1	1	3	66	35	68	17	1		45
	未定													1	1					2
25 社福法人	措置済																			
	措置予定													2	1	3				2
	未定																			
26 その他の法人	措置済																			1
	措置予定												1			2				
	未定																			
27 生協組合	措置済																			
	措置予定													1		1				
	未定																			

全体の状況(開設者別)

開設者	措置状況	⑤患者利用あり												⑤患者利用なし						
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)
		病 室	手 術 室	診 察 室	処 置 室	機 能 訓 練 室	食 堂	談 話 室	浴 室	廊 下	待 合 室	駐 車 場	そ の 他	ボ イ ラ ー 室	エ レ ベ ー タ 機 械 室	機 械 室 （ エ レ ベ ー タ ー 機 械 室 を 除 く ）	倉 庫	職 員 宿 舎	医 療 関 係 職 種 等 養 成 所	そ の 他
28 会社	措置済																			
	措置予定															3				
	未 定																			
29 個人	措置済																			
	措置予定											1	2	2	1	3	2			1
	未 定																			
合 計	措置済	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	5	6	6	10	4	0	0	13
	措置予定	1	0	0	0	2	1	0	2	6	1	2	11	114	62	146	40	7	0	83
	未 定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	6	2	2	1	4

【注記事項】

※1. 1つの病院で複数種類の場所に該当することがあることから各「場所」の欄の合計と「該当病院数」欄とは一致しない。

※2. 「措置済」欄には、除去、囲い込み、封じ込めのいずれかの措置をとった場所のみを有する病院数を計上。(8月1日付調査通知に基づく調査以降に措置したもの)

「措置予定」欄には、工事中及び具体的に工事日程が決まっている場所を有する病院数を計上。(工事日程が決まっているか否かに関わらず、該当場所の利用を停止し封鎖している場合は「措置予定」とする)

「未定」欄には、工事日程が決まっていない場所を有する病院数を計上。

なお、1つの病院で「措置済」「措置予定」「未定」の場所が混在する場合は、「措置予定」欄に計上。